

| | |
|---|-------|
| PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ | SUSPK |
| + Funkční skupina d2 chodníky pro pěší | Obec |

| | |
|--------------|-------|
| TŘÍDA | II. |
| | III. |
| | IV.d2 |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|------|---------------|-------------|----------|----------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| II/203 | II/203 | Hlavní | 2140 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 1 | x | 3480 | 0 | oboustranné chodníky |
| III/2033 | III/2033 | Línská | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 3 | 14 | 960 | 0 | oboustranné chodníky |
| celkem | stav k. 1.3.2021 | | 2950 | 0 | 0 | 0 | 2950 | | 14 | 4440 | 0 | |

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace

| ozn. | charakteristika stavu vozovky |
|------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové trhliny |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky zčásti zarostlé travou, |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, obrubníky zarostlé travou |

| | |
|--|------|
| PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | |
| Funkční skupina c | obec |
| + Funkční skupina d2 chodníky pro pěší | obec |

| | |
|-------|-------|
| TŘÍDA | III.c |
| | IV.d2 |
| | x |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------|-------|---------|--------|------|---------------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| 1c | 1 | Bažantnice | 105 | x | x | x | 105 | 2 | 0 | 105 | 0 | jednostranné chodníky |
| 2c | 1 | ČSL Armády | 85 | x | x | x | 85 | 2 | 0 | 85 | 0 | jednostranný chodník |
| 3c | 1 | Havlíčková | 220 | x | x | x | 220 | 2 | 0 | 390 | 0 | oboustranné chodníky |
| 4c | 1 | Hlavní | 50 | x | x | x | 50 | 2 | 0 | 90 | 0 | parkoviště u rest.Na Schodech |
| 5c | 1 | Hlavní | 30 | x | x | x | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | parkoviště u OÚ čp 25 |
| 6c | 1 | Hornická | 245 | x | x | x | 245 | 2 | 0 | 460 | 0 | oboustranné chodníky část. |
| 7c | 1 | Husova | 260 | x | x | x | 260 | 3 | 0 | 200 | 0 | jednostranné chodníky |
| 8c | 1 | Julia Fučíka | 160 | x | x | x | 160 | 3 | 0 | 180 | 0 | oboustranné chodníky část. |
| 9c | 1 | K Háječku | 240 | x | x | x | 240 | 2 | 0 | 130 | 0 | jednostranné chodníky |
| 10c | 1 | Ke Koupališti | 245 | x | x | x | 245 | 2 | 0 | 390 | 0 | jednostranné chodníky |
| 11c | 1 | Kozinova | 42 | x | x | x | 42 | 1 | 0 | 84 | 0 | oboustranné chodníky |
| 12c | 1 | Lidická | 224 | x | x | x | 224 | 1 | 0 | 224 | 0 | jednostranné chodníky |
| 13c | 1 | Máchova | 120 | x | x | x | 120 | 3 | 0 | 160 | 0 | oboustranné chodníky část. |
| 14c | 1 | Mánesova | 170 | x | x | x | 170 | 2 | 0 | 320 | 0 | oboustranné chodníky část. |
| 15c | 1 | Náves Svobody | 220 | x | x | x | 220 | 3 | 0 | 120 | 0 | jednostranné chodníky |
| 16c | 1 | Pankrácká | 420 | x | x | x | 420 | 2 | 0 | 370 | 0 | jednostranné chodníky část. |
| 17c | 1 | Pod Krimichem | 340 | x | x | x | 340 | 2 | 0 | 340 | 0 | jednostranné chodníky |
| 18c | 1 | Příčná | 100 | x | x | x | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | jednostranné chodníky |
| 19c | 1 | Pod Školkou | 100 | x | x | x | 100 | 2 | 0 | 230 | 0 | oboustranné chodníky část. |
| 20c | 1 | Školní | 540 | x | x | x | 540 | 3 | 0 | 630 | 0 | oboustranné chodníky část. |

| | |
|--|------|
| PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | |
| Funkční skupina c | obec |
| + Funkční skupina d2 chodníky pro pěší | obec |

| | |
|-------|-------|
| TŘÍDA | III.c |
| | IV.d2 |
| | x |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|------|---------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| 21c | 1 | Sulkovská | 290 | x | x | x | 290 | 3 | 0 | 120 | 0 | jednostranné chodníky |
| 22c | 1 | Tylova | 244 | x | x | x | 244 | 3 | 0 | 244 | 0 | jednostranné chodníky |
| 23c | 1 | Tyršova | 330 | x | x | x | 330 | 2 | 0 | 320 | 0 | jednostranné chodníky |
| 24c | 1 | U Vlečky | 120 | x | x | x | 120 | 1 | 0 | 10 | 0 | jednostranné chodníky |
| 25c | x | Vrchlického | 150 | x | x | x | 150 | 1 | 0 | 150 | 0 | jednostranné chodníky |
| 26c | 1 | V Rybníčkách | 640 | x | x | x | 640 | 2 | 0 | 1550 | 5 | jednostranné chodníky |
| 27c | 1 | Wolkerova | 160 | x | x | x | 160 | 1 | 0 | 160 | 0 | jednostranné chodníky |
| celkem | stav k. 1.3.2021 | | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | | 0 | 7172 | 5 | |

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace

| ozn. | charakteristika stavu vozovky |
|------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové trhliny |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky zčásti zarostlé travou, |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, obrubníky zarostlé travou |

| | |
|---|------|
| PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | |
| Funkční skupina d1 obytná zóna | obec |
| + Funkční skupina d2 chodníky pro pěší | obec |

| | |
|--------------|--------------|
| TŘÍDA | IV.d1 |
| | x |
| | x |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|------|---------------|------------|----------|---------------------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| 1d | 1 | Bažantnice | 290 | x | x | x | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 1d | 2 | Bažantnice | 105 | x | x | x | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 2d | 1 | B.Němcové | 110 | x | x | x | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 3d | 1 | Jiráskova | x | x | 160 | x | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 3d | 2 | Jiráskova | 160 | x | x | x | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 4d | 1 | K Háječku | 360 | x | x | x | 360 | x | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 5d | 1 | Komenského | 134 | x | x | x | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 6d | 1 | Kozinova | 190 | x | x | x | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 7d | 1 | Máchova | 190 | x | x | x | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 8d | 1 | Na Čampuli | 340 | x | x | x | 340 | 2 | 0 | 420 | 2 | obytná zóna sídliště Na Čampuli |
| 9d | 1 | Palackého | 130 | x | x | x | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 10d | 1 | Pod Krimichem | 180 | 320 | x | x | 400 | 2 | 0 | 45 | 0 | obytná zóna Pod Krimichem |
| 11d | 1 | Pod Šolkou | 220 | x | x | x | 220 | 2 | 0 | 10 | 0 | obytná zóna Pod Šolkou |
| 12d | 1 | Slunečná | 84 | x | x | x | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 13d | 1 | U Špejcharu | 180 | x | x | x | 180 | 2 | 0 | 70 | 0 | obytná zóna U Špejcharu |
| 14d | 1 | Wolkerova | 60 | x | x | x | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| 15d | 1 | Žižkova | 125 | x | x | x | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | obytná zóna |
| celkem | stav k. 1.3.2021 | | 2858 | 320 | 160 | 0 | 3238 | | 0 | 545 | 2 | |

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace

| ozn. | charakteristika stavu vozovky |
|------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové trhliny |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtlučky, obrubníky zčásti zarostlé travou, |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, obrubníky zarostlé travou |

| | |
|--|------|
| PASPORT - EVIDENCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ | |
| skupina u (veřejně přístupné) | obec |

| | |
|--------------|----------|
| TŘÍDA | U |
| | x |
| | x |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-------|---------|--------|------|---------------|--------|--------|----------------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| 1u | 1 | Bažantnice | 60 | x | x | x | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2u | 1 | B.Němcové | x | x | x | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3u | 1 | Husova | x | x | x | 220 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4u | 1 | Chodská | x | 220 | x | x | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5u | 1 | K Háječku | x | x | x | 130 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6u | 1 | Kozinova | 26 | x | x | x | 26 | 1 | 0 | 26 | 0 | úsek "Prchlík" |
| 7u | 1 | Krátká | 90 | x | x | x | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8u | 1 | Na Ovčíně | x | x | 120 | x | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9u | 1 | Náves Svobody | x | x | x | 54 | 54 | N | 0 | 0 | 0 | x |
| 10u | 1 | Pankrácká | 38 | x | x | x | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11u | 1 | Pod Krimichem | 80 | x | x | x | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12u | 1 | Pod Vičnicí | x | x | x | 140 | 140 | N | 0 | 0 | 0 | příjezd ke koupališti |
| 13u | 1 | Purkyňova | 140 | x | x | x | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14u | 1 | Sadová | x | 116 | x | x | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15u | 1 | Seifertova | x | 210 | x | x | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16u | 1 | Školní | x | x | x | 160 | 160 | N | 0 | 0 | 0 | nad vlečkou |
| 16u | 2 | Školní | x | x | x | 150 | 150 | N | 0 | 0 | 0 | odstavná plocha koupaliště |
| 17u | 1 | Smetanova | 160 | x | x | x | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18u | 1 | Tichá | 160 | x | x | x | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19u | 1 | Tlučen .Kolonie | 460 | x | x | x | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |

| | |
|--|------|
| PASPORT - EVIDENCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ | |
| skupina u (veřejně přístupné) | obec |

| | |
|--------------|----------|
| TŘÍDA | U |
| | x |
| | x |

| | |
|-------|-------------|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-sever |
| Obec | Tlučná |

| číslo silnice | číslo úseku | Název | délka dle povrchu | | | | celkem | stav | příslušenství | | | poznámky |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|----------|------------------------|
| | | | živice | penet. | štěrk | nezpev. | | | mosty | chodn. | schod. | |
| | | | bm | | | | | | bm | | | |
| 20u | 1 | Tylova | 90 | x | x | x | 90 | 1 | 0 | 30 | 2 | točna hromadné dopravy |
| 21u | 1 | Tyršova | x | x | x | 170 | 170 | N | 0 | 0 | 0 | x |
| 22u | 1 | U Hajného | x | x | x | 200 | 200 | N | 0 | 0 | 0 | x |
| 23u | 1 | U Torovky | 280 | x | x | x | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24u | 1 | U Trati | x | x | x | 150 | 150 | N | 0 | 0 | 0 | x |
| 25u | 1 | Úzká | x | x | x | 90 | 90 | N | 0 | 0 | 0 | x |
| 26u | 1 | V Rybníčkách | 1040 | x | x | x | 1040 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27u | 1 | Zahradní | 180 | x | x | x | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
| celkem | stav k. 1.3.2021 | | 2804 | 546 | 120 | 1514 | 4984 | | 0 | 56 | 2 | |

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace

| ozn. | charakteristika stavu vozovky |
|------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové trhliny |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky zčásti zarostlé travou, |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, obrubníky zarostlé travou |

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace

| ozn. | charakteristika stavu vozovky |
|------|--|
| 1 | rovná zaválcovaný povrch eventuelně zakalený bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a zčásti vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý travou |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |